



Servicepreise € (stand 1/07)			
	Service	VK inkl. MwSt	
	Revision Atemregler nur 1. Stufe *	21,00 €	
	Revision Atemregler 1. + 2. Stufe *	35,00 €	
	Revision Atemregler 1. + 2. Stufe mit Octopus *	49,00 €	
	Revision Atemregler nur 2. Stufe/Octopus *	21,00 €	
	Revision Inflator/Westenautomat/Air2 *	21,00 €	
	Revision HD-Drehgelenk **	Auf Anfrage	
	Revision Inflatorkupplung **	Auf Anfrage	
	Revision Flaschenventil *	Auf Anfrage	
	Revision Flaschenventil mit 2. Abgang *	Auf Anfrage	
	TÜV-Service PTG (ohne Füllung)	35,00 €	
	TÜV-Service PTG (mit Füllung)	38,00 €	
	Service Jacket (Revision der Ventile) *	Auf Anfrage	
	Jacket Innenblase wechseln	Auf Anfrage	
	Halsmanschette Trockentauchanzug wechseln	50,00 €	
	Armmanschetten Trockentauchanzug wechseln (Paar)	50,00 €	
	Armmanschetten + Halsmanschetten Trockentauchanzug wechseln	90,00 €	
	Revision Komplettsystem Mares HUB	Auf Anfrage	
	Batteriewechsel Tauchcomputer mit Druckprüfung in Druckkammer	25,00	
	* inklusive Ein-/Ausgangsprüfung und Ultraschallreinigung		
	** inklusive Ultraschallreinigung		
Wichtig:	Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der notwendigen Ersatzteile		
	Bei Atemreglern der Firma Sherwood werden die Ersatzteile kostenlos ersetzt – Voraussetzung ist ein jährlicher Servicenachweis		
	Eine detaillierte Auflistung der benötigten Ersatzteile, Messblatt sowie Rückgabe der alten Teile sind selbstverständlich		